

Спецификация на материал


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Вертикальная	1
2	Спинка головная	1
3	Спинка ножная	1
4	поперечина	2
5	царга	1
6	царга	1
7	труба проф.40x20	1
8	труба проф.40x20	1
9	труба проф.40x20	1

Таблица крепежа и фурнитуры

1	Заглушка на эксцентрик(цвет по уточнению)	12
2	Стяжка Minifix EC02/16/TE01	12
3	Шкант 8x30	12
4	Шуруп 4,5x16	64
5	Винт с полукруглой головкой мебельный	6
6	Винт с потайной головкой под крест, полная резьба	6
7	Гайка шестигранная	6
8	Уголок кроватный, металлический	6
9	уголок кроватный с отвесом	2

Модульная система «Грация» спальня

Кровать 1,6м (СГ-04)



Уважаемый Покупатель!

Спасибо, что Вы выбрали нашу продукцию!

«Грация» кровать 1,6м изготовлен по ТО 5600.083.4021464.95 в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 Мебель.

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждений Изделия поставляется в разобранном виде. Сборку изделия производит сам покупатель. Ведомости комплектаций приведены в настоящем паспорте.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок – 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия. В случае обнаружения производственных дефектов, предприятие обязуется устранить их путём ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и др.) возникшие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода. Срок службы изделия 10 лет.

Инструкция по сборке

1. Общие положения.

- 1.1. Внимательно изучите инструкцию.
- 1.2. Изделие собирать на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, отвертки (плоскую и крестовидную)

2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

- 2.1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при темп-ре не ниже +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 2.2. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
- 2.3. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, щелочей, кислот и механических повреждений.
- 2.4. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах.
- 2.5. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

